

CONSORCIO CARRIL BAVARIA

NIT: 900.827.444 - 1

Ingenieros Civiles Asociados

Pereira, enero 28 de 2016.

Señores:

**Dirección Operativa de Administración de Parques y Escenarios Deportivos.
CIUDAD**


Ref: CONSTRUCCIÓN PLAN DE OBRAS 2013-2015 GRUPO 1: INTERSECCION UTP-CNAAN, INTEGRACION PEATONAL CENTRO TRADICIONAL COMUNA ORIENTE Y GENERACION DE ESPACIO PUBLICO, CALLE 8 NORTE- CALLE 8 SUR, CALLE 9 NORTE, SEGUNDO CARRIL MIXTO AVENIDA 30 DE AGOSTO, CONEXIÓN DORADO-POBLADO, INTERSECCION BAVARIA.

Asunto: Entrega de fichas ambientales.

Cordial saludo,

Por medio de la presente estamos entregando 2 fichas técnicas de registro ambiental referente a las especies arbóreas: Casco de Buey presentes en la intervención del proyecto Integración peatonal centro tradicional comuna oriente y generación de espacio público.

Cordialmente,



ANA MARÍA BENJUMEATORO.

INGENIERA AMBIENTAL.



CONSORCIO CARRIL BAVARIA.



FICHA TÉCNICA DE REGISTRO AMBIENTAL
INVENTARIO FORESTAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEX-03-032
Versión: 1

Fecha: 08-09



CONTRATO DE OBRA No: 1634 DE 2015		CONTRATISTA	Consortio Carril Bavaria	FECHA	27	1	2016
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1826 DE 2015		INTERVENTOR	Ingepereira	ARBOL No.	1		
INVENTARIO FÍSICO POR INDIVIDUO							
CONTRATO OBRA No. 1634 DE 2015		CONTRATISTA	Consortio Carril Bavaria				
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1826 DE 2015		INTERVENTOR	Ingepereira				
		ARBOL N°	1				
PROYECTO: INTEGRACIÓN PEATONAL CENTRO TRADICIONAL COMUNA ORIENTE Y GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.		RESPONSABLE: ANA MARIA BENJUMEA TORO					
LOCALIZACIÓN: AVENIDA FERROCARRIL ENTRE CARRERAS 9 Y 8 COSTADO ORIENTAL		ABSCISA: AVENIDA FERROCARRIL					
		MARGEN: _____					
DATOS DENDROLOGICOS: NOMBRE COMÚN: Casco de Buey - Casco de vaca. NOMBRE CIENTÍFICO: <i>Bauhinia picta</i> L. ORIGEN: Asia				SILUETA			
CARACTERIZACIÓN DEL INDIVIDUO: ALTURA: 7m ALTURA COMERCIAL: 2m CAP: 32.5 72.5 VOLUMEN TOTAL: 0,21098 M ³							
DATOS PAISAJISTICOS DIAMETRO COPA: 7m DENSIDAD COPA: Media							
DETALLE				TIPO DE MANEJO: TALA <input checked="" type="checkbox"/> PERMAN. Y/O PODA <input type="checkbox"/> BLOQUEO Y T. <input type="checkbox"/>			
				ESTADO FÍSICO Arbol con apariencia vigorosa.		ESTADO SANITARIO No presenta ningun tipo de malformación, se encuentra en condiciones estables de sanidad.	
				OBSERVACIONES bifurcado del suelo a los 60 cm.		JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Se debe erradicar por inicio de obras en el sector.	
ELABORÓ				REVISÓ			
INGENIERA FORESTAL.				INTERVENTORÍA			
Firma: _____				Firma: _____			
T.P. No.: _____				T.P. No.: _____			
Nombre: _____				Nombre: _____			
Firma: _____ Nombre: Director contratista de obra Matricula No. _____				Firma: _____ Nombre: Director Interventoria Matricula No. _____			



FICHA TÉCNICA DE REGISTRO AMBIENTAL
INVENTARIO FORESTAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEX-03-032
Versión: 1

Fecha: 08-09

		FECHA	27	1	2016
CONTRATO DE OBRA No: <u>1634 DE 2015</u>		CONTRATISTA	<u>Consortio Carril Bavaria</u>		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. <u>1626 DE 2015</u>		INTERVENTOR	<u>Ingepereira</u>		
		ARBOL No.	<u>2</u>		
INVENTARIO FISICO POR INDIVIDUO					
CONTRATO OBRA No. <u>1634 DE 2015</u>		CONTRATISTA	<u>Consortio Carril Bavaria</u>		
CONTRATO INTERVENTORIA No. <u>1626 DE 2015</u>		INTERVENTOR	<u>Ingepereira</u>		
		ARBOL N°	<u>2</u>		
PROYECTO: INTEGRACIÓN PEATONAL CENTRO TRADICIONAL COMUNA ORIENTE Y GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.		RESPONSABLE:	<u>ANA MARIA BENJUMEA TORO</u>		
LOCALIZACIÓN: AVENIDA FERROCARRIL ENTRE CARRERAS 9 Y8 COSTADO ORIENTAL.		ABSCISA	<u>AVENIDA FERROCARRIL</u>		
		MARGEN	_____		
DATOS DENDROLOGICOS: NOMBRE COMÚN: <u>Casco de Buey - Casco de vaca.</u> NOMBRE CIENTIFICO: <u>Bauhinia picta L.</u> ORIGEN: <u>Asia</u>		SILUETA			
CARACTERIZACION DEL INDIVIDUO: ALTURA: <u>7m</u> ALTURA COMERCIAL: <u>2m</u> CAP: _____ VOLUMEN TOTAL: _____					
DATOS PAISAJISTICOS DIAMETRO COPA: <u>6m</u> DENSIDAD COPA: <u>Medio</u>					
DETALLE					
					
TIPO DE MANEJO:					
TALA <input checked="" type="checkbox"/> PERMAN. Y/O PODA <input type="checkbox"/> BLOQUEO Y.T. <input type="checkbox"/>					
ESTADO FISICO			ESTADO SANITARIO		
Arbol con apariencia vigorosa.			no presenta ningun tipo de malformación, se encuentra en condiciones estables de sanidad.		
OBSERVACIONES			JUSTIFICACIÓN TÉCNICA		
bifurcado a los 60 cm del suelo.			Se debe erradicar por inicio de obras en el sector.		
ELABORÓ			REVISÓ		
INGENIERA FORESTAL.			INTERVENTORIA		
Firma: _____			Firma: _____		
T.P. No.: _____			T.P. No.: _____		
Nombre: _____			Nombre: _____		
Firma: _____ Director contratista de obra Matrícula No. _____			Firma: _____ Director Interventoria Matrícula No. _____		



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	29 de enero de 2016	Número de radicado:	4018
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	ANA MARIA BENJUMEA TORO		
Descripción o asunto:	ENTREGA DE FICHAS AMBIENTALES	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	2
Anexos digitales:			
Destino:	MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura	Copia a:	-

