



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNDO NUEVO

AUTORIZADA SEGÚN RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN N° 3773 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. NIT. 816.001.296-8
TEL. 3128063 VEREDA MUNDO NUEVO – PEREIRA

Pereira, Enero 20 de 2016

Doctor
DANIEL LEONARDO PERDOMO GAMBOA
Secretario de Educación Municipal
E.S.M

REFERENCIA: NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA

Solicito comedidamente su intervención para que a través de infraestructura del Municipio de Pereira se realicen las siguientes adecuaciones dentro de la Institución:

- Se tiene pendiente el arreglo del techo averiado por los vendavales de finales y comienzo del año (En éste sentido ya vino el equipo técnico, pero a la fecha no han suministrado los materiales para el arreglo). Es importante anotar que éste inconveniente se está presentando desde abril de 2015 afectándose la sala de sistemas, razón por la cual ya se han dañado varios computadores).
- Los techos de la Institución no se encuentran bien asegurados con sistemas de amarras, por lo que en cada temporada invernal se presentan inconvenientes y daños.
- Las gradas que conducen de primaria a bachillerato se encuentran completamente averiadas, considerándose un riesgo potencial posterior (son las únicas de ingreso a bachillerato). En éste sentido, se requiere un estudio de factibilidad)
- No se cuenta con una rampa adicional para ingresar a bachillerato como plan de contingencia para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales o para casos de evacuación.
- El sistema eléctrico presenta fallas y las luminarias se queman con mucha frecuencia, haciéndose necesario un estudio o diagnóstico del estado de todo el sistema eléctrico.
- Por radicación No. 50795-2015 y atendiendo las instrucciones de la Secretaría de Educación, la Institución presentó el presupuesto para mejoramiento de

infraestructura con fines de jornada única en todo lo relacionado con Restaurante escolar, biblioteca y sala de docentes.

- Las baterías sanitarias y baños tanto de primaria y secundaria, se encuentran en mal estado y se inundan con frecuencia.
- De igual manera se requiere un estudio de factibilidad o de aprobación por parte de infraestructura Municipal para unificación de dos salones de primaria con el fin de obtener tres, en lugar de los dos que están funcionando actualmente, ya que un grupo de primaria se encuentra ubicado en bachillerato en un espacio que regularmente se utiliza para atención a estudiantes con NEE.
- Aprobación para la construcción de una garita en la entrada principal para reducir desplazamientos, tiempos muertos y mejorar la atención a la comunidad educativa.
- Desde rectorías anteriores se ha venido gestionando la construcción de una cachucha que proteja los pasillos de secundaria, debido a que en temporada invernal se inundan deteriorando pisos, carteleros, aulas, paredes. De igual manera los estudiantes se quedan sin zonas de recreación debido a esto.
- También desde rectorías anteriores se ha luchado por la construcción de una cubierta en la cancha ya que la Institución no cuenta con un sitio adecuado para actividades recreativas, deportivas, culturales y actividades de gestión comunitaria y de extensión-

Agradeciendo su diligencia y atención a la presente,

Cordialmente,



OLGA LUCÍA ARIAS PÉREZ
Rectora

ANEXOS: Copia oficios relacionados

Copia: Dirección de núcleo No 7



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	20 de enero de 2016	Número de radicado:	2268
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	OLGA LUCIA ARIAS PEREZ		
Descripción o asunto:	NECESIDADES URGENTES DE INFRAESTRUCTURA	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	UN EXPEDIENTE
Anexos digitales:			
Destino:	OPERADOR SAC - Auxiliar Administrativo	Copia a:	-

