



<http://saia.pereira.gov.co>

Pereira, Abril 07 de 2016

ALCALDÍA DE PEREIRA
Radicación No: **16170-2016**
Fecha: 08/04/2016-15:20:58
Recibido por: SANDRA MILENA BETANCOURT ARISTIZABAL
Destino: Secretaria de Infraestructura

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldía de Pereira
Ciudad

Referencia: Solicitud de revisión técnica de estructura.

De manera respetuosa nos dirigimos a ustedes, con el fin de solicitar una revisión técnica del estado actual de las torres del sistema de iluminación del estadio Alberto Mora Mora, ubicada en el barrio Kennedy, ya que no aparece ningún registro de mantenimiento de las 6 torres ubicada en la parte exterior del mismo, para la nueva administración de la Corporación Deportiva de Pereira es de vital importancia la prestación de un buen servicio, así como la seguridad de nuestros usuarios en cada uno de nuestros escenarios deportivos.

Problemas que se evidencian:

- Hierros sin ningún tipo de mantenimiento expuesto al clima, totalmente oxidados.
- Ángulos que soportan las Bases de las torres con alto grado de desgaste.
- Ángulos torcidos en la parte inferior de la estructura.

Atentamente,


CARMEN JULIA GUTIÉRREZ SUÁREZ
Directora Ejecutiva
Corporación Deportiva de Pereira – CORDEP

ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS, PARTE OCCIDENTAL P-2
TEL. 327 87 00 - 337 33 47 E-mail: corporaciondeportivapereira@gmail.com
Página web: www.corpodeportiva.com



Clasificación	Petición ó Tutela		
Fecha de radicación:	08 de abril de 2016	Número de radicado:	16170
Tipo de documento:	DERECHOS DE PETICION	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	CARMEN JULIA GUTIERREZ SUAREZ		
Descripción o asunto:	SOLICITUD	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	
Anexos digitales:			
Destino:	MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura	Copia a:	-

