

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GUILLERMO HOYOS SALAZAR
RESOLUCIÓN N° 3724 DE AGOSTO 16 DE 2011
NTT. 816007166-6
NÚCLEO EDUCATIVO N° 5
Pereira Rda.

Pereira "La Convención" 2016-01-27

DOCTORA:

Diana Marleny Ortiz Montoya
Directora Operativa Y Asesoría Jurídica Y Control Interno Disciplinario de Personal Docente
Ciudad

Cordial saludo,

La Institución Cuenta con seis sedes:

La principal: en donde funciona la educación básica secundaria y la media académica y 5 sedes de primaria.

Amoladora alta, San Luis, Convención, Maracaibo, San Vicente.

1. Sede Principal (Guillermo Hoyos Salazar).

Área Total _____ 3.330m

Área construida _____ 912m

Cancha múltiple _____ 389m

Propiedad del municipio de Pereira, escritura pública # 5901 del 22-12 de 1963 notaría segunda de Pereira.

2. Sede Amoladora Alta Primaria

Área construida _____ 311m

Cancha múltiple _____ 180m

Juegos infantiles _____ 200m

Nota: Estas áreas según escritura pública pertenece a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, escritura pública N° 2602- del 28-IX 1964.

3. Sede Maracaibo- Primaria

Área total del lote _____ 182m

Área Construida _____ 86 m

Propiedad del municipio de Pereira

Nota: La sede no tiene cancha múltiple en donde los niños puedan realizar las actividades deportivas y recreativas.

4. Sede San Luis – Primaria

Área total _____ 361m

Área construida _____ 238m

Cancha Múltiple _____ 171m

5. Sede Convención –Primaria

Área total _____ 486.30m

Área construida _____ 232m

Juegos Infantiles _____ 99m

Cancha Múltiple _____ 189m

Propiedad del municipio de Pereira, resolución 1136 del 11- 12 de 1997

6. Sede San Vicente – Primaria

Área Total _____ 636.84m

Área Construida _____ 326.94m

Área de juegos infantiles y cancha múltiple _____ 309.90m

Propiedad del municipio de Pereira, escritura pública N° 1085 del 16- 07 1926.

Punto 3 de la comunicación.

Estado actual de las instalaciones

Sede Principal (Bachillerato)

Las instalaciones están en buen estado. No se sabe si cumple las normas de la ley de sismo resistencia.

La construcción de la planta física está ubicada en un terreno inestable que con el tiempo se ha venido desplazando, lo que ha originado desplazamiento de las estructuras físicas de construcción presentando unas grietas de mas de 20 cm entre las placas.

Se requiere concepto técnico de la DOPAD.

La cancha múltiple presenta resaltos por el mismo hundimiento del terreno.

Se requiere realizar trabajos de reparación igualmente techamiento.

Se cuenta con una sala de profesores en buen estado.

Los baños de los estudiantes y los docentes están en regular estado se requiere realizar labores de mantenimiento.

Las Instalaciones Hidráulicas y eléctricas requieren labores de mantenimiento.

Sede Amoladora (Primaria)

Es urgente definir los títulos de propiedad de los terrenos en donde está ubicada la escuela. Que la Junta de Acción Comunal de la vereda, le entregue este predio al municipio de Pereira para que se pueda invertir recursos económicos oficiales.

La planta física está en buen estado, el salón de clases es amplio, ventilado e iluminado.

Los baños requieren intervención.

Se hace necesario pintura general y revisión de las instalaciones hidráulicas y eléctricas. Las cuerdas de alta tensión pasan por encima de la cancha múltiple y esto es un factor de alto riesgo para los niños y la comunidad en general.

Se requiere reubicar estas cuerdas.

Es necesario el cerramiento del predio escolar.

Sede San Luis (Primaria)

Sede en buen estado parcialmente. Se necesita recorrido de los techos y cambio de las canales de las aguas lluvias. Los techos del restaurante deben ser cambiados por que tienen muchos rotos.

En el patio de recreo de los niños junto a los juegos infantiles está ubicado un poste de madera que sostiene una lámpara, y en la base está podrido, se requiere su cambio por uno de concreto, que presente menos riesgo para la comunidad.

La escuela deposita aguas lluvias y negras a una zanja, que ocasiona perjuicio a los vecinos, es necesario la construcción de un pozo séptico.

Propiedad del municipio de Pereira escritura pública N° 770 del 30 de junio de 1934.

Sede Maracaibo (Primaria)

Esta sede está en buen estado lo construido.

La escuela necesita de un espacio o área donde se pueda ubicar los juegos infantiles, y los niños pueden realizar las jornadas de deporte y recreación. Actualmente estas actividades las hacen en la carretera veredal, lo cual es riesgo para estos estudiantes.

El cerramiento está en mal estado, Es conveniente el cambio.

La escuela solo cuenta con un solo baño para los niños, las niñas y la docente, se necesita construir un baño para las estudiantes y un baño para la docente.

Las instalaciones hidráulicas y eléctricas están en buen estado.

No se sabe si la construcción cumple las normas de la ley de sismo resistencia.

Sede Convención (Primaria)

Esta construcción requiere los siguientes trabajos.

- Pintura general
- Recorrido de techos, incluyendo el cambio de las canaletas de aguas lluvias con los bajantes.
- Remodelación de los baños
- Revisión de las instalaciones hidráulicas y eléctricas.
- Cambio de la malla que encierra el predio.

No se sabe si la construcción cumple las normas de la ley de sismo resistencia.

San Vicente (Primaria)

La escuela requiere las siguientes adecuaciones


- Pintura general
- Reconstrucción de los cielos rasos.
- Recorrido de techos.
- Revisión de las redes hidráulicas y eléctricas.
- Encerramiento del predio de la escuela, en tubería galvanizada y malla metálica aproximadamente en un tramo de 70 metro lineales.

No se sabe si la construcción cumple las normas de la ley de sismo resistencia.

Punto 4

Ninguna de las sedes cuenta con estudio para la remodelación y reforzamiento de las construcciones físicas o edificaciones.

Respetuosamente



JAI ME ALBERTO ORDÓÑEZ
RECTOR

VEREDA LA CONVENCION COMBIA ALTA TELEFONO 3166266071 PEREIRA

Email guillermohoyosalazar@gmail.com



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	27 de enero de 2016	Número de radicado:	3550
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	JAIME ALBERTO ORDOÑEZ		
Descripción o asunto:	INFORME	Tiempo de respuesta (días):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	
Anexos digitales:			
Destino:	OPERADOR SAC - Auxiliar Administrativo	Copia a:	-

