

**CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA**

NIT. 900.847.119-8

**IO-VP-131-2016**

Bogotá D.C., 28 de Marzo de 2016

<http://saia.pereira.gov.co>

Ingeniero

**JAVIER EDUARDO DELGADO SEPÚLVEDA**

Representante Legal

Consortio DA Intersección

Calle 21 N° 4 – 21

Pereira Risaralda

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: **14652-2016**

Fecha: 01/04/2016-10:25:32

Recibido por: SANDRA MILENA BETANCOURT ARISTIZABAL

Destino: Secretaria de Infraestructura

**Referencia:** Contrato No 2191 "Construcción calzada sur de la avenida la Independencia entre la intersección del cruce hasta la carrera 25C".

**Asunto:** Observaciones planos record.

Respetado ingeniero

Una vez finalizada la revisión correspondiente a los planos record entregados el 17 de Marzo de 2016, se tienen las siguientes observaciones:

**1. Planos de acueducto.**

Hace falta las convenciones de la tubería y accesorios utilizados.

**2. Planos de alcantarillado.**

En las convenciones no se diferencian las redes que se construyeron nuevas y las existentes. Se deben indicar que sumideros y que cámaras se construyeron nuevos.

**3. Planos de gas.**

Se debe indicar las dimensiones de las tuberías y colocar las convenciones correspondientes.

**4. Planos Base y señalización.**

Falta señal vertical de 30 Km/hr en el K0+510 LI.

Falta dibujar cebras en la intersección K0+490.

Falta la señal de prohibido vehículos pesados K0+365 LI.

No se colocaron las cebras en la intersección K0+330 y K0+300.

Falta dibujar la cebra del K0+280.

Falta dibujar las flechas en ambas direcciones en el K0+230.

En el K0+195 no existen flechas en ambas direcciones.

En el K0+110 la señal de pare vertical no esta sobre la calle 77 sino sobre carrera 27 D lado derecho antes del separador.



Abril 1, 2016

**CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA**

NIT. 900.847.119-8

**IO-VP-131-2016**

**5. Planos palta perfil.**

Esta acorde a lo construido.

**6. Planos red de telefonía.**

Se deben indicar las dos cámaras construidas en el K0+110 en ambos lados de la vía.

**7. Planos estructural muro separador.**

Esta acorde con lo construido.

**8. Planos estructural pantalla talud el Crucero.**

Esta acorde con lo construido.

**9. Planos implantación muro separador.**

Esta acorde con lo construido.

**10. Planos implantación de la pantalla talud y MTA el Crucero.**

La pantalla esta acorde con lo construido, pero el MTA construido fue realmente mas grande, el ancho se incremento considerablemente en varios muros.

No se le construyo el filtro en la parte trasera de los muros, esto se remplazo por un lecho filtrante en la mitad del muro y no todas las capas fueron de 30 cm.

Las secciones transversales no corresponden, ya que el MTA fue del ancho total de la excavación.

Las secciones de la pantalla no corresponden ya que la excavación y lleno fue mayor.

**11. Planos de la pantalla talud en el sector de Guayacanes.**


El filtro francés se remplazo por geodren planar y vial.

**12. Planos de pilotes con viga cabezal.**

No se muestra el pilote construido sobre caisson.

Por lo anterior, se solicita a consorcio DA interseccion atender las observaciones anteriormente mencionadas y enviar a la mayor brevedad la correccion de los planos record; lo anterior con el fin de ir adelantando el trámite de liquidación del contrato de la referencia.

Atentamente,



**TATIANA RODRIGUEZ DE LA OSSA**

Directora de Interventoría

Anexo:	N.A.
Copia:	Ing. Jesael Antonio Cruz – Supervisor – Alcaldía Municipal de Pereira, Risaralda.
Elaboro:	EAO
Revisó:	TRD

**CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA**  
Nit. 900.847.119-8

**CRA. 48 No. 101A – 29**  
Bogotá, Colombia

**Tel: (57 1)236 7974 – 621 5383.**  
**Cel: 316 344 5808**



<b>Clasificación</b>	Petición ó Tutela		
<b>Fecha de radicación:</b>	01 de abril de 2016	<b>Número de radicado:</b>	14652
<b>Tipo de documento:</b>	DERECHOS DE PETICION	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	TATIANA RODRIGUEZ DE LA OSSA		
<b>Descripción o asunto:</b>	SOLICITUD	<b>Tiempo de respuesta (dias):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura	<b>Copia a:</b>	-

