

Pereira,


Doctor  
Secretario de Infraestructura  
Ciudad

Asunto: Revisión y concepto técnico del problema de aguas retenidas

Me permito informar la gran preocupación que tienen los habitantes del barrio mirasol ubicado en la calle 27 y 28 con cra 2 bis, debido a las aguas que se retienen en esa zona y que están generando perjuicios de humedad a las casas, al igual que el deterioro de la pavimentación de la calle, por tal motivo solicitamos su intervención para que se realicen las reparaciones respectivas.

Cabe anotar que estamos pendientes de respuesta de fondo y recursos para la adecuación del parque con unos juegos(columpios y burritos) para la recreación de los niños, petición que se realizo con anterioridad y que se nos indica que estamos en lista en el presupuesto, agradezco que por favor se realicen las gestiones tendientes a mejorar las condiciones del sector dado que nos encontramos en los barrio de priorización del programa de Gobierno.

Cordialmente,

  
CLAUDIA NIDIA TORO ESTRADA

Presidenta

Tel. 3104572947

Calle 27 2-09 Barrio Mirasol



<b>Clasificación</b>	Correspondencia General		
<b>Fecha de radicación:</b>	02 de diciembre de 2016	<b>Número de radicado:</b>	57185
<b>Tipo de documento:</b>	Externas	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	CLAUDIA NIDIA TORO ESTRADA-		
<b>Descripción o asunto:</b>	REVISION Y CONCEPTO TECNICO DEL PROBLEMA DE AGUAS RESIDUALES	<b>Tiempo de respuesta (dias):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura	<b>Copia a:</b>	-

