



En sintonía con el planeta

4

No de Oficio 10414

D:17.04.03
Pereira, 27 de agosto de 2015

ALCALDIA DE PEREIRA
Radicación No: 49501-2615
Fecha: 2015-08-27 10:51:22
Recibido por: JOSE OYER BUITRAGO
Destino: Secretaría de Infraestructura
Anexo: 6

Señora
GLORIA PATRICIA SERNA
PRESIDENTA JAC EL DORADO
MANZANA 4 CASA 18 EL DORADO II
3137631962
Pereira, Risaralda

Asunto: Visita de valoración de Riesgos gradual Quebrada Consota Barrio El Dorado II Pereira Radicado No.5920

Cordial saludo.

En respuesta al oficio del asunto, por medio del cual solicita, "...visita técnica ya que el río esta socavando una parte de tierra o terreno en el gradual por lo tanto necesitamos un permiso para que consigamos con ayuda de usted y otros medios maquinaria para arreglar ese daño le informamos que se realizó comisión de valoración por parte del Ingeniero Jorge Enrique Mosquera Gutiérrez, Profesional de Apoyo de la Subdirección de Gestión Ambiental Territorial de la CARDER.

Anexamos el concepto técnico Radicado CARDER N° 00001969 de 24 de Agosto, donde encontrará el diagnóstico y las recomendaciones sobre la situación manifiesta en el sector para su valoración y gestión de acciones pertinentes.

Atentamente,

EPIFANIO MARIN RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental Territorial

Con Copia: - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA ALCALDÍA DE PEREIRA , Carrera 18-55, Pereira



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	28 de agosto de 2015	Número de radicado:	49561
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:	10414		
Persona natural o jurídica:	EPIFANIO MARIN RIOS		
Descripción o asunto:	VISITA DE VALORIZACION DE RIEGOS GUADUAL QUEBRADA CONSOTA BARRIO EL DORADO 2	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	6
Anexos digitales:			
Destino:	CARLOS ARTURO SALAZAR HINCAPIE - Secretario (a) De Infraestructura	Copia a:	-

