



**INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE HOGAR
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA EN ADMINISTRACION**

DANE N° 166001000797 – NIT 816001837-2
R. A. N° 404 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004
CALLE 31 N° 6-30 – TEL: 3260050 – 3293207 Cel: 31587927
PEREIRA RISARALDA

9

<http://saia.pereira.gu>

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: **3379-2016**

Fecha: 27/01/2016-08:58:10

Recibido por: JOSE OIVER BUITRAGO

Destino: Secretaría de Educación

Pereira, 25 de enero de 2016

Doctora

DIANA MARLENY ORTIZ MONTOYA

Directora Operativa de Asesoría Jurídica

Secretaría de Educación Municipal

Cordial saludo:

Con mi saludo de Bienvenida a la Secretaría de Educación, deseo que las actividades que emprenda desde su despacho, sean fructíferas y exitosas.

A continuación le relaciono la información sobre el estado en que se encuentra la planta física de la Institución.

1. Área del lote y de la Construcción que ocupa

1.1 Área del lote de terreno	1462 M2
1.2 Construcción	1534 M2

2. Nombre de la Institución propietaria del Predio:

Hijas de la Caridad Hermanas Vicentinas

3. Estado actual de las instalaciones:

3.1 Sala de profesores:

Es un lugar pequeño con espacio solo para los profesores de secundaria.
Está en buen estado

3.2 Baños:

Los baños tanto de estudiantes y profesores, requieren renovación total.



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE HOGAR
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA EN ADMINISTRACION

DANE N° 166001000797 – NIT 816001837-2
R. A. N° 404 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004
CALLE 31 N° 6-30 – TEL: 3260050 – 3293207 Cel: 3158792722
PEREIRA RISARALDA

3.3 Área de juegos:

El patio y única cancha de baloncesto, requiere necesita nuevamente ser pavimentado. El predio no cuenta con zonas verdes.

3.4 Instalaciones Hidráulicas:

Las instalaciones hidráulicas, alcantarillado y de energía, necesitan renovación y actualización.

4. Estudio de remodelación y reforzamiento:

La institución no tiene un estudio formal sobre la remodelación y Reforzamiento de la planta física.

5. Estudios de sismo resistencia:

La Institución no cuenta con un estudio que certifique que la planta física, Cumple, con normas de ley de sismo resistencia.

Gloria Marín Jaramillo
GLORIA MARÍN JARAMILLO
Rectora



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	27 de enero de 2016	Número de radicado:	3379
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	GLORIA MARIN JARAMILLO		
Descripción o asunto:	INFORME	Tiempo de respuesta (días):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	
Anexos digitales:			
Destino:	OPERADOR SAC - Auxiliar Administrativo	Copia a:	-

