

32

ALCALDIA DE PEREIRA
Radicación No: **63661-2015**
Fecha: 07/12/2015-13:26:30
Recibido por: JOSE OYER BUITRAGO
Destinatario: Secretaría de Gobierno



 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



No de Oficio 18510

D:18.02.01
Pereira, 01 de diciembre de 2015

Doctor
ENRIQUE ANTONIO VÁSQUEZ ZUELTA
Alcalde Municipal
Carrera 7 No.18-55 - Palacio Municipal
Teléfonos 3248000-3248002
Pereira, Risaralda

Asunto: Visita de seguimiento y control Institución educativa El Edén

Cordial saludo.

En visita realizada a la institución educativa El Edén, se detectó incumplimiento de la normatividad ambiental vigente en el componente saneamiento básico. Es necesario que se revisen y acaten las observaciones enunciadas en el concepto técnico adjunto, de lo contrario procederemos de acuerdo con lo establecido en la ley 1333 del 2009

Atentamente,

JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR
Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial
Revisó : RAFAEL AUGUSTO PINZON OSSA-Profesional Especializado ✓

Anexos: CT 2905 DE 25 DE NOV. DE 2015
Proyectó: CARLOS ALBERTO URIBE BEDOYA -
SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL

	PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	Código: FO-18R-04
	REGULACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL	Versión: 7
	CONCEPTO TÉCNICO	Página: 1 de 5

Número y Fecha del
Concepto Técnico

25 NOV. 2019

PARA	Subdirección Gestión Ambiental Sectorial
DE	Profesionales SGAS
ASUNTO	Visita de seguimiento y control Institución Educativa El Edén vereda el Crucero de Combia, Alcaldía de Pereira.

Información General					
Recurso	Agua		Tipo	Control.	
Expediente	NA				
Documento origen	NA	Nombre/ Número	NA	Fecha del documento	NA

Oficio de Requerimiento Número	NA	Fecha	NA	Oficio Respuesta Requerimiento Número	NA	Fecha	NA
--------------------------------	----	-------	----	---------------------------------------	----	-------	----

Información del (los) Peticionario (s)			
Tipo de Persona	Jurídica Publica	Naturaleza Jurídica	Municipio
Nombre (s) y Apellido(s) de la Persona Natural o Representante Legal	Enrique Antonio Vásquez Zuleta	Tipo de Identificación y Número	CC 10099391
Razón Social	Alcaldía de Pereira	Tipo de Identificación y Número	NA
Dirección de Notificación	Carrera 7ª calle 19 esquina Palacio Municipal	Cabecera Municipal o Vereda indicando Municipio y Departamento de Notificación	Pereira, Risaralda
Teléfonos y/o Celular	NA	Calidad en que Actúa Sobre el Predio	Propietario
Actividad Económica	Código CIU		

Información del Predio			
Tipo De Persona (Propietario)	Jurídica Publica	Naturaleza Jurídica (Propietario)	Municipio
Nombre (s) y Apellido(s) o Razón Social del (los) propietario	Alcaldía de Pereira	Tipo de Identificación del (los) propietario y Número	NIT 891480030 - 2
Dirección de Notificación del (los) propietario(s) -Cabecera Municipal o Vereda indicando Municipio y Departamento	Carrera 7ª No 18 - 55	Teléfonos y/o Celular del (los) propietario	SIN
Sustento de la Tenencia	SIN	Clasificación del Suelo	Suelo Rural
Nombre del Predio	Institución educativa Combia sede el Edén	Tipo De Predio	Público
Municipio(s) Predio	Pereira	Cabecera Municipal Vereda	El Retiro
Dirección del Predio	Vereda El Edén corregimiento Combia Alta	Departamento (s)	Risaralda
Escritura N°	SIN	Notaría	SIN
Ficha Catastral N°	SIN	Matricula Inmobiliaria	SIN
Área Total del Predio	572	m2	

Observaciones
Los documentos legales que soportan la tenencia se encuentran en la Alcaldía de Pereira.

Coordenadas del predio		
Norte	Oeste	Altitud (msnm)
1029123	1147484	1315
Sitio de Toma de las Coordenadas	Al lado de la batería sanitaria	

**PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL**

Código: FO-18R-04

REGULACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL

Versión: 7

CONCEPTO TÉCNICO - 002905

Página: 2 de 5

Información del Predio			
GPS o documento del que se extraen las coordenadas	Handy GPS		
Localización del Predio	Vereda El Edén, a 2 kilómetros del cruce de Combia vía El Pomo		
Tramites ambientales en el predio	NA		
Descripción del punto: En la batería sanitaria de la Institución educativa			
Coordenadas			
Norte	Oeste	Altitud (msnm)	
1029123	1147484	1315 msnm	
Sitio de Toma de las Coordenadas	En la cancha de micro futbol de la institución educativa.		
GPS o documento del que se extraen las coordenadas	Handy GPS		
Nombre del Predio y/o Dirección de Ubicación	Escuela vereda el Edén.		
Vereda y/o Barrio	El Edén		
Municipio(s)	Pereira		
Departamento(s)	Risaralda		
Área Hidrográfica	Magdalena Cauca		
Zona Hidrográfica	Cauca		
Subzona Hidrográfica	2613		
Cuenca Hidrográfica	261301		
Subcuenca Hidrográfica	Quebrada Combia		
Nombre POMCA	Rio OTUN NSS	Código	261301
Microcuenca/Franja Hidrográfica	Q. Combia	Código	26130105
Acceso al punto	VehiculoCaminando		
Tiempo desde el predio (horas)	0,05		
Observaciones de acceso al punto	En el centro poblado de la vereda El Retiro		

VISITA TÉCNICA

Número de visitas realizadas	1		
Visita Técnica No			
Fecha de la visita técnica	09 - 11 - 2015	Hora	02 : 36 AM
Nombre de la persona que atendió la visita	Tipo y Número de Identificación		CC
Calidad en la que actúa	Teléfono y/o Celular de Contacto		SIN
Generalidades Visita Técnica			
Predio	Rural		
Descripción de acceso al predio y del predio (Vías de acceso, predios vecinos, ubicación espacial)	En el corregimiento de Morelia Centro Poblado de la vereda El Retiro		
Ocupación de cauce en las corrientes que lindan o cruzan el predio	NO		
Servidumbre para el aprovechamiento o para la construcción de las obras	NO		
Requiere tala, poda o reubicación de arboles	NO		
Proyecto con fines de investigación	NO		
Recursos forestales en el predio (guadua/caña brava/bosque natural/plantaciones)	NO		
Emisiones atmosféricas. Fuente Puntual (Chimenea) Fuente Difusa (Quemas)	NO		
Tenencia de fauna silvestre (en cautiverio) (Diferentes a Perro, Gato, Conejo, Pato, Gallina, Canario, Perico, Ganso, Tórtola, Paloma, Faisán, Pavo, Hámster)	NO		
Factores de riesgo en el predio (Inundación)	NO		
Factores de riesgo en el predio (Deslizamientos)	NO		
Factores de riesgo en el predio (Árboles en riesgo)	NO		
Aprovechamiento de aguas lluvias	NO		
Aguas minerales y termales en el predio	NO		
Presencia de humedales	NO		
Año aproximado desde el cual hace uso del recurso hídrico (Indiferente si es por Acueducto, fuente superficial y/o subterránea)	SIN		

	PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	Código: FO-18R-04
	REGULACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL	Versión: 7
	CONCEPTO TÉCNICO	Página: 3 de 5

Ha Tenido Racionamiento de agua					Sin
Años en que ha tenido racionamiento de agua (especificar el o los años en que ha habido racionamiento)			Sin		
Meses en los que se ha presentado el racionamiento (Independiente del año)		Sin información	Frecuencia del racionamiento de agua		Sin información
Causa		Sin información			
Sobre el racionamiento					
SIN					
Puntos de Agua superficial y/o subterránea					
Abastecimiento Acueducto					SI
Nombre Acueducto		ACUCESDI.			
Usos del agua de acueducto		Consumo Humano y Domestico			
Abastecimiento fuente de agua subterránea					NO
Aljibe en el predio	NO	Condición del Aljibe	No tiene	Norte	
				Oeste	
Pozo en el predio	NO	Condición del Pozo	No tiene	Norte	
				Oeste	
Galería en el predio	NO	Caverna en el predio	NO	Manantial (Nacimiento) en el predio	NO
Usos del recurso hídrico en el predio del agua subterránea		Sin uso sobre fuente Subterránea			
Abastecimiento fuente de agua superficial					NO
Usos del recurso hídrico en el predio del agua superficial		Sin uso sobre fuente Superficial			
Existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas – abastecimiento humano y doméstico (aguas arriba y abajo)					SI
Existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales que se sirven de las mismas aguas (aguas arriba y abajo)					SIN
Residuos Líquidos					
Genera residuos líquidos (vertimientos, aceites, cualquier otra sustancia en estado líquido)					NO
Vertimiento a las cabeceras de las fuentes de agua					NO
Vertimiento aguas arriba de bocatomas para agua potable					NO
Vertimiento a Aguas Subterráneas					NO
Vertimiento a cuerpos de agua utilizadas actualmente para recreación					NO
Vertimiento al alcantarillado					NO
Tipo de agua residual					Domestico
Tratamiento de aguas residuales					SI
Tiene punto de vertimiento		SI	Municipio	Pereira	
Residuos sólidos					
Tiene sitio de tratamiento de residuos sólidos (aplica un proceso - transformación, incineración, compostaje – para desactivar u obtener subproductos o previo a la disposición final)		No es necesario	Municipio	Municipio	
Tiene sitio de aprovechamiento de residuos sólidos (aplica un proceso - separación, reutilización, transformación, incineración, compostaje – para obtener un beneficio)		SI	Municipio	Municipio	
Tiene sitio de almacenamiento temporal de residuos sólidos		SI	Municipio	Municipio	
Tiene sitio de transferencia de residuos sólidos (genera residuos sólidos y los transporta al sitio de almacenamiento temporal)		No es necesario	Municipio	Municipio	



PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL

Código: FO-18R-04

REGULACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL

Versión: 7

CONCEPTO TÉCNICO - 002905

Página: 4 de 5

Tiene sitio de disposición final de residuos sólidos (genera residuos sólidos con destino a una disposición final – propio o con un tercero)

No es necesario

Municipio

Municipio

DESCRIPCIÓN.

Se realiza visita a la institución educativa El Edén municipio de Pereira, encontrando que en la escuela estudian 15 niños, no hay caseros y el profesor viaja desde Pereira todos los días, se observa una estructura cubierta POR UNA PLANCHA y sifones para la eliminación de olores sin embargo carece de tapas para su inspección y mantenimiento, al parecer corresponde al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.

Registro Fotográfico



Foto 1. Institución educativa Combi. Sede El Edén.



Foto 2. Bateria Sanitaria de la Institución educativa.

Descripción

Descripción

Norte

1029123

Norte

1029123

Oeste

1147484

1147484




Foto 3. Estructura para el almacenamiento de las aguas residuales domésticas.

Obsérvese la placa de cemento sobre el sistema que no permite inspeccionar ni realizar el mantenimiento periódico.

Norte

1029123

Oeste

1147484

• CONCLUSIONES:

	PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	Código: FO-18R-04
	REGULACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL	Versión: 7
	CONCEPTO TÉCNICO - 0.02909	Página: 5 de 5


La Institución educativa Combla sede El Edén, al parecer cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas confinado bajo una placa de concreto, el cual no permite inspección ni mantenimiento, razón por la cual se puede inferir que desde su construcción no se le ha realizado mantenimiento alguno


Se debe garantizar la inspección del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en caso de existir, por tanto deberán adecuar el mismo con tapas que garanticen su mantenimiento y control para lo cual se le otorgan 6 meses y se debe informar a la autoridad ambiental sobre las correcciones realizadas.

De la misma manera deberán tramitar el permiso de vertimientos con la CARDER, en el mismo tiempo.

• **RECOMENDACIONES:**

Desde el punto de vista técnico se recomienda remitir copia de este Concepto Técnico al usuario, para que sean acatadas las observaciones contenidas en él, tanto en la parte descriptiva como en las conclusiones; se recuerda además, que se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones contenidas en los actos administrativos por las cuales se otorgan los permisos, autorizaciones. Concesiones o aprobaciones o licencias de carácter ambiental.


 Vo.Bo **Rafael Augusto Pinzón Ossa**
 Profesión Ingeniero Sanitario
 Cargo o Contrato Profesional Especializado
 Dependencia
 Temática Evaluada: Saneamiento Basico


Carlos Alberto Uribe Bedoya.
 Profesión Administrador del Medio Ambiente
 Cargo o Contrato CPS Número 154
 Dependencia SGAS
 Temática Evaluada: Saneamiento Basico.

CORPORACION
 AUTONOMA
 REGIONAL DE
 RISARALDA

En sintonía con el planeta



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	07 de diciembre de 2015	Número de radicado:	63661
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:	18510		
Persona natural o jurídica:	JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR		
Descripción o asunto:	VISITA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INSTITUCION EDUCATIVA EL EDEN	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	3
Anexos digitales:			
Destino:	MARIA YOLANDA CASTRO GRAJALES - Auxiliar Administrativo	Copia a:	MARTHA CECILIA OBANDO CARDONA - Auxiliar Administrativo, OPERADOR SAC - Auxiliar Administrativo

