

Pereira, 19 de Noviembre de 2015

Señores:


Control físico alcaldía de Pereira

Asunto:

Solicitud, visita a un inmueble para inspeccionar si cumple con los parámetros de construcción.

Respetados señores se dirige a ustedes Diego León Arredondo Ardila con el número de identificación 1088311045 de la ciudad de Pereira, con el propósito de lograr una visita técnica a la urbanización altos de llano grande, más específicamente a la Mz 8 Cs 4 para calificar sus parámetros de construcción ya que levantaron segunda planta y al parecer no cumplen con el procedimiento por ustedes demandado. Yo soy propietario del inmueble aledaño Mz 8 Cs 2 y me es de suma importancia esta visita para descartar que las grietas de mi vivienda estén causadas por esta construcción.

Con respeto y consideración, atentamente



c.c 1088 311 045

☎ 3045335787



Clasificación	Petición ó Tutela		
Fecha de radicación:	19 de noviembre de 2015	Número de radicado:	60794
Tipo de documento:	DERECHOS DE PETICION	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	DIEGO LEON ARREDONDO ARDILA		
Descripción o asunto:	SOLICITUD DE VISITA TECNICA	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	
Anexos digitales:			
Destino:	BYRON RENDON GIL - Auxiliar Administrativo, CAROLINA DEL PILAR GONZALEZ LEYVA - Director (a) Operativo (a) De Control Fisico	Copia a:	-

