

Pereira Abril 19 de 2016-04-19

<http://saa.pereira.gov.co>

SEÑORES

CONTROL FISICO Y DOPAD

ALCALDIA DE PEREIRA
Radiación No: 17857-2016
Fecha: 19/04/2016-04-19 13
Recibido por: SANDRA MELBA BERNARDI ARISTIZABAL
Destino: División Operativa Control Fisico

ASUNTO: Queja muro en riesgo de colapsar (art 23 de la constitución nacional derecho de petición)

Detrás del hospital unilibre, carrera 6 entre calles 40 y 42 bajando hacia el semáforo de la av. del río, se encuentra ubicado un muro de contención para cerramiento de este predio, el cual presenta un alto grado de inclinación presentando riesgo de colapsar en cualquier momento. Amenazando la integridad de los peatones que transitan por esta vía.

Además el interior presenta maleza sobresaliendo a la vía.

Solicitud que se realice inspección técnica a fin de determinar si la estructura (muro de contención) esta en riesgo de colapsar, además de hacer cumplir al propietario con un cerramiento adecuado y limpieza del predio.

Agradeciendo la atención a la presente, esperando respuesta al correo lina-gil21@hotmail.com



Clasificación	Petición ó Tutela		
Fecha de radicación:	19 de abril de 2016	Número de radicado:	17857
Tipo de documento:	CONSULTA DE DOCUMENTOS	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	Anonimo		
Descripción o asunto:	QUEJA	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	
Anexos digitales:			
Destino:	BYRON RENDON GIL - Auxiliar Administrativo, JUAN DAVID MEJIA MONTOYA - Director (a) Operativo (a) De Control Físico	Copia a:	ALEXANDER GALINDO LOPEZ - Director Operativo De Prevencion Y Atencion De Desastres

