

<http://saia.pereira.g>

14

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: **11427-2016**

Fecha: 10/03/2016 14:18:01

Recibido por: JOSE OYER BUITE 400

Destino: Secretaria de Infraestructura

Unión. Temporal
PEREIRA MODERNA 2015

Pereira, 10 de Marzo de 2016.

Señores
Parques y Arboización de Pereira
Gustavo Cardona Aguirre.
Director

Referencia: Contrato No. 1633 del 26 de marzo del 2015 CULMINACION ANILLO LONGITUDINAL grupo 2

Asunto: Entrega de ficha técnica de registro ambiental. Aprovechamiento forestal.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir a Ud. la ficha técnica para aprovechamiento forestal a realizar en la obra del anillo longitudinal de una árbol que amenaza con caída por fractura en el tronco ubicado al lado del muro de contención, además ubicado muy cerca de una vivienda. Anexamos la ficha técnica de registro ambiental para su revisión.

Atte.,

Cesar Augusto Giraldo
DIRECTOR DE OBRA
Unión Temporal "Pereira Moderna 2015"

Anexos: 1 fichas técnicas.






10-MAR-16
08:10
dy



FICHA TÉCNICA DE REGISTRO AMBIENTAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 1

Fecha: 08-09

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA No: <u>1633</u> | | CONTRATISTA <u>UNION TEMPORAL PEREIRA MODERNA 2015</u> | FECHA <u>9</u> / <u>3</u> / <u>16</u> |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: <u>1960</u> | | INTERVENTOR <u>CONSORCIO PCH</u> | ARBOL No: <u>1</u> |
| INVENTARIO FISICO POR INDIVIDUO | | | |
| CONTRATO OBRA No: <u>1633</u> | | CONTRATISTA <u>UNION TEMPORAL PEREIRA MODERNA 2015</u> | |
| CONTRATO INTERVENTORIA No: <u>1960</u> | | INTERVENTOR <u>CONSORCIO PCH</u> | |
| PROYECTO: <u>Anillo longitudinal sector sur. Calle 32 - Avenida Belalcázar</u> | | ARBOL N°: <u>1</u> | RESPONSABLE: _____ |
| LOCALIZACIÓN: <u>Calle 30- Avenida Belalcázar</u> | | ABSCISA: _____ | MARGEN: _____ |
| DATOS DENDROLOGICOS: NOMBRE COMÚN: <u>URAPAN</u> NOMBRE CIENTIFICO: <u>FRAXINUS CHINENSES</u> ORIGEN: _____ | | SIQUETA | |
| CARACTERIZACION DEL INDIVIDUO: ALTURA: <u>8,00</u> m ALTURA COMERCIAL: <u> </u> m DAP: <u>1,30</u> m VOLUMEN TOTAL: <u> </u> m ³ DATOS PAISAJISTICOS DIAMETRO COPA: <u> </u> m DENSIDAD COPA: <u> </u> | |  | |
| DETALLE | | TIPO DE MANEJO: TALA <input checked="" type="checkbox"/> PERMAN. Y/O PCDA <input type="checkbox"/> TRASLADO <input type="checkbox"/> | |
| ESTADO FISICO (BU) BUENO | | ESTADO SANITARIO (SA) SAÑO | |
| OBSERVACIONES | | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PRESENTA UNA FRACTURA EN EL TRONCO Y AMENAZA CON CAER SOBRE UNA VIVIENDA UBICADA CERCA AL ARBOL | |
| INGENIERO AMBIENTAL ELABORÓ Firma:  T.P. No: <u>682853028095</u> Nombre: <u>LUIS FERNANDO BEDOYA P.</u> | | REVISÓ INTERVENTORIA Firma:  T.P. No: <u>682853028095</u> Nombre: <u>ISABEL G.</u> | |
| Firma:  Nombre: <u>Director contratista de obra</u> Matricula No: _____ | | Firma:  Nombre: <u>X.O. Andrés Puentes S. Director Interventoria</u> Matricula No: <u>100025800000</u> | |



| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|-------|
| Clasificación | Correspondencia General | | |
| Fecha de radicación: | 10 de marzo de 2016 | Número de radicado: | 11427 |
| Tipo de documento: | Carta | Fecha de oficio entrante: | |
| Número de oficio entrante: | | | |
| Persona natural o jurídica: | CESAR AUGUSTO GIRALDO | | |
| Descripción o asunto: | ENTREGA DE FICHA TECNICA | Tiempo de respuesta (días): | |
| Anexos físicos: | | Descripción de anexos físicos: | 1 |
| Anexos digitales: | | | |
| Destino: | MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura, GUSTAVO CARDONA AGUIRRE - Director Operativo De Parques Y Arborización | Copia a: | - |

