



ALCALDIA DE PEREIRA

RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE SERVICIO

Versión: 3

Fecha: 10-09

Página 1 de 1

SOLICITUD	VERBAL	<input checked="" type="checkbox"/>	TELEFÓNICA	<input type="checkbox"/>	e-mail	<input type="checkbox"/>	FECHA: 25-07-16
							HORA:
NOMBRES Y APELLIDOS: Ericano de Jesús Maín							
TELÉFONO: 313516135 DIRECCIÓN: Cra 1177 25. Matecaña							
TEMA: Corte de Arbol en matecaña y/ Genera							
ASUNTO	Peligro						
	Anexo visita de la Dopac. donde ellos me dicen						
	qto hiciera yo y no me parece, eso es predio del aeropuerto, por favor colaborar me.						
OBSERVACIONES	Gracias!						
	Ustedes tienen personal Idoneo y maquinaria para el tema						
MEDIO DE VERIFICACIÓN							
FUNCIONARIO ASIGNADO PARA ATENDER EL SERVICIO							
RESUMEN ATENCIÓN DADA							
Alejandro							



## INFORME TÉCNICO DE EMERGENCIA

Versión: 4  
Fecha: 05-12  
Página 1 de 3

Doctor  
**ALEXANDER GALINDO LOPEZ**  
Director Operativo  
Dirección Operativa para la Prevención y Atención de Desastres  
Secretaría de Gobierno  
Alcaldía de Pereira  
Ciudad

Asunto: INFORME TÉCNICO EMERGENCIA

Cordial saludo,

Con el propósito de agilizar los mecanismos de atención y respuesta asociados a la ocurrencia de incidentes y/o eventos catastróficos en el Municipio de Pereira, presento a usted el siguiente informe técnico de emergencia:

### 1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

TIPO DE EVENTO	Desplome
FECHA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	31 de mayo de 2016
HORA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	10:30 am
FACTORES CONTRIBUYENTES DEL EVENTO	Socavación realizada por los propietarios en la base del talud, el cual tiene una pendiente inversa, y la ampliación de la construcción hasta la base misma del talud.
FACTORES DETONANTES DEL EVENTO	Lluvias
ENTIDAD QUE REPORÓ EL EVENTO	Comunidad ante la oficina de la DOPAD
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS DEL EVENTO	En la Cra 11 # 77 - 25, barrio Malecaña, de la comuna Ferrocarril, se presentó el desplome de una parte del talud presente en la parte posterior de la vivienda, afectando 4 tejas de la cocina del segundo piso de la vivienda.

### 2. EVALUACIÓN DE DAÑOS

En la tabla anexa se remiten los daños para la emergencia reportada:

DAÑOS	DESCRIPCION GENERAL DE DAÑOS	IMPLICACIONES (Graves, pequeñas, nulas)
Casas	1	Pequeñas
Vía Principal	NA	NA
Vía secundaria	NA	NA
Alcantarillado	NA	NA
Acueducto	NA	NA
Puente-viaducto	NA	NA
Muros de contención	NA	NA
Áreas ambientales	NA	NA
Observaciones:		



<b>Clasificación</b>	Petición ó Tutela		
<b>Fecha de radicación:</b>	25 de julio de 2016	<b>Número de radicado:</b>	34066
<b>Tipo de documento:</b>	CONSULTA DE DOCUMENTOS	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	ERASMO DE JESUS MARIN		
<b>Descripción o asunto:</b>	SOLICITUD	<b>Tiempo de respuesta (dias):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	GUSTAVO CARDONA AGUIRRE - Director Operativo De Parques Y Arborización	<b>Copia a:</b>	-

