

4

ALCALDIA DE PEREIRA

Redacción No: **30918-2016**

Fecha: 06/07/2015-14:00:50

Recibido por: JOSE OYER BUITRAGO

Destino: Secretaría de Infraestructura



En servicio por el planeta

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



No de Oficio 2635

D:34.01
Pereira, 04 de marzo de 2016

Ingeniero
MAURICIO RESTREPO LONDOÑO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE PEREIRA
CRA 7 # 18-55 PISO 9
3248153
Pereira, Risaralda

Asunto: Respuesta PQRS 8223 de 2.016

Cordial saludo.

En atención a la PQRS número 8223 con relación a Como presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Cóngolo y quiero pedir se realice una visita urgente a la vereda en el sector denominado la vuelta del diablo, donde hay un barranco que se está descoronando poco a poco sobre la vía pública, en el barranco hay un guadual del cual ya se han desprendido varias cayendo a la vía y otras están colgando a punto de caer, infraestructura ya realizo la visita pero como hay un guadual nos solicitan de su presencia de su presencia ojala en conjunto con ellos para estudiar la posible solución. La visita la solicito de carácter urgente ya que es en la vía pública y existe un riesgo inminente de un grave accidente o tragedia ya que por esta vía transita diariamente un alto porcentaje de habitantes de la vereda La Bamba y El Cóngolo a trabajar en la zona urbana; con relación a lo anterior nos permitimos comunicar lo siguiente:

El día 3 de marzo del año en curso profesionales adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial, realizan visita al lugar donde se presenta la situación anteriormente descrita; encontrando un barranco en la margen izquierda de la vía de acceso que conduce de la vereda El Cóngolo hacia la vereda La Bamba, allí en la parte alta se ubica un guadual con problemas de anclaje radicular por presentarse erosión del suelo; que de iniciar el primer periodo húmedo del año podría presentar una situación de riesgo para las personas que residen en el lugar.

Por otra parte según lo acordado con el señor Octavio Salazar, propietario del predio Los Zapotes lugar donde se presenta dicha situación, debe tramitar el respectivo permiso ambiental Aprovechamiento Forestal ante la CARDER, con el fin de realizar las respectivas labores oportunas de mantenimiento del guadual.

Con respecto a lo anterior, nos permitimos informar acerca de dicha situación, con el propósito de



que la Secretaría de Infraestructura pueda cumplir con su objetivo fundamental de una manera oportuna; la cual consiste en realizar el mantenimiento de las vías públicas urbanas y rurales, así como adelantar proyectos de construcción en asocio con la comunidad mediante la cofinanciación de los mismos con estas últimas.

Permanecemos atentos ante cualquier duda o inquietud.

Atentamente,

JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR
Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial

Con Copia: - ANA LUCIA SALAZAR LOPEZ Pereira

Proyectó: JORGE ALBERTO RODAS CRISALES -
SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL

EXP Sin



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	06 de julio de 2016	Número de radicado:	30918
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:	2635		
Persona natural o jurídica:	JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR-		
Descripción o asunto:	RESPUESTA PQRS 8223/2016	Tiempo de respuesta (días):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	
Anexos digitales:			
Destino:	MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura	Copia a:	-

