

34

Razon del deber o hecho.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



<http://saia.pereira.gov.co>

D:51
Pereira, 02 de septiembre de 2016

No de Oficio 12121

..CALDIA DE PEREIRA
Radicación No: **46040-2016**
Fecha: 29/09/2016-10:06:17
Recibido por: JOSE OYER BUSTRAGO
Destino: Dirección Operativa de Prevención y Atención de Desastres

Doctor
ALEXANDER GALINDO LOPEZ
Director Operativo de Prevención y Atención de Desastres- DOPAD
Alcaldía de Pereira
Carrera 7 No.18-55 Piso 4
Teléfono: 3248068-3128035361
Pereira, Risaralda

Asunto:SOLICITUD DE INFORMACIÓN . Radicado No.8099

Cordial saludo.

En respuesta a oficio radicado CARDER No. 8099 en el cual solicita muy comedidamente que con relación a las peticiones de visitas, revisión, inspección y demás requerimientos remitidos u oficios de manera externa a través de SAIA, se nos informe la actuación desempeñada, a fin de que se dé cumplimiento al objeto emanado de las solicitudes formuladas a la administración: así pues, se requiere información de los siguientes oficios y/o escritos remitidos en el mes de mayo e inicios de junio del año en curso, municipio de Pereira, le informo se realizó revisión de solicitudes y se encontró que en cumplimiento de nuestras funciones y competencias se ha cumplido con visitas de valoración de riesgo y se emitió los conceptos técnicos correspondientes, por tanto se hace la siguiente relación:

Sitio	Radicado OMPADE	Concepto Técnico CARDER
Talud Vereda San Marino- Combia Bajo	24417	1776 de 29 de Junio de 2016
Talud Tribunales Km 7 ...	18170	1435 de 28 de junio de 2016
Lleno sin permiso el Cofre	19527	No se registra solicitud
Rio que atraviesa la Churria	24296	No se registra solicitud
Talud contiguo Villa de Leyva 1	28705	1969 de 18 de agosto y 1544 de 6 de julio de 2016
Construcción irregular punto de clapsar	22045	Oficio 10473
Talud y afectación a guadual Yarumal	21875	No se registra solicitud

Finalmente le manifestamos que en la CARDER estaremos atentos al llamado que se haga desde las diferentes entidades, para asistirlos en los procesos de gestión del riesgo de desastres que se realicen y ejecuten en el municipio y en el departamento.



 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




Atentamente,

JULIO CESAR ISAZA RODRIGUEZ
Subdirector de Gestión Ambiental Territorial

Anexos: conceptos técnicos 1776, 1435, 1544, 1969, oficio 10473
Proyecto: ANA MARIA GUAPACHA - SUBDIRECCION DE GESTION
AMBIENTAL TERRITORIAL



Se atiende con el máximo

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



No de Oficio 10473

D:51
Pereira, 04 de agosto de 2016

Doctor
ALEXANDER GALINDO LOPEZ
Director Operativo de Prevención y Atención de Desastres- DOPAD
Alcaldía de Pereira
Carrera 7 No.18-55 Piso 4
Teléfono: 3248068-3128035361
Pereira, Risaralda

Asunto: SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA . Radicado No.6519

Cordial saludo.

En respuesta a oficio radicado CARDER No. 6519, le informo se realizó visita de valoración de riesgo el día 19 de Julio de 2016 por parte del Ingeniero Civil Jorge Enrique Mosquera G, Profesional de Apoyo de la Subdirección de Gestión Territorial a la vivienda ubicada en la Calle 43 No. 6B-11, la cual viene siendo intervenida con obras de construcción por su propietario.

Al momento de la visita no se logró tener ingreso al interior de la obra en construcción debido a que no se encontró en el lugar quien atendiera la visita, así mismo se pudo evidenciar que en el inmueble tiene una orden de OBRA SUSPENDIDA emitida por el Director Operativo de Control Físico del Municipio, la cual se encuentra fijada en la puerta principal.

De igual manera se realiza inspección visual por el área externa del predio donde se confirma la construcción de una vivienda a media ladera con estructuras en concreto reforzado; no se puede confirmar si la vivienda cuenta con Licencia de Construcción emitida por alguna Curaduría Urbana de la ciudad, que le permita el desarrollo de esta edificación.

Debido a lo anterior no se puede determinar la calificación del riesgo por el desconocimiento del proceso constructivo con que se esté realizando la construcción de la vivienda, además la Dirección Operativa de Control Físico ya ordenó cierre del proceso constructivo de la vivienda.

Cualquier información adicional en CARDER estaremos dispuestos a atenderla.

Atentamente,



© PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



JULIO CESAR ISAZA RODRIGUEZ
Subdirector de Gestión Ambiental Territorial

Proyectó: ANA MARIA GUAPACHA - SUBDIRECCION DE
GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL



Clasificación	Petición ó Tutela		
Fecha de radicación:	29 de septiembre de 2016	Número de radicado:	46040
Tipo de documento:	DERECHOS DE PETICION	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:	12121		
Persona natural o jurídica:	JULIO CESAR ISAZA RODRIGUEZ		
Descripción o asunto:	SOLICITUD DE INFORMACION RADICADO N° 8099	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	12
Anexos digitales:			
Destino:	ALEXANDER GALINDO LOPEZ - Director Operativo De Prevencion Y Atencion De Desastres	Copia a:	-

