



INSTITUCIÓN EDUCATIVA " COMUNITARIO CERRITOS"

Aprobado por Resolución 489 del 28 de octubre de 2004
Y por resolución 5459 del 14 de septiembre de 2010 para 3011
NIT 816002999-1_DANE 266001005499
"FORJAMOS CIUDADANOS Y CIUDADES"

<http://saia.pereira.gov.co>

Pereira 18 de Agosto de 2016

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: **39035-2016**

Fecha: 22/08/2016-08:10:31

Recibido por: JOSE DUBER SUTRAGO

Destino: Secretaría de Educación

Dr.

DANIEL LEONARDO PERDOMO G.

Secretarios de Educación.

Muy apreciado doctor, como usted bien sabe nuestra institución educativa afronta graves dificultades de orden sanitario relacionado con nuestros posos sépticos y su mantenimiento.

Al momento presente hemos tenido que suspender desde hace 15 días el funcionamiento de un aula de clase, lo que ha significado la suspensión de clases en varias áreas para los estudiantes de la mañana, la tarde y la noche, situación que amenaza con propagarse a otras aulas contiguas, tal como lo reflejan las visitas practicadas por funcionarios que nos han visitado de la secretaria de infraestructura, desarrollo rural y de la propia secretaria de educación.

Debido a lo anterior, nuestro consejo directivo solicita la más inmediata intervención que se pueda realizar en busca de una solución pronta y eficaz, bajo el riesgo de vernos abocados a una emergencia sanitaria, cosa que sería catastrófica para la institución y la comunidad.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Carlos Arturo López Betancur

RECTOR



DIARIO DE LABORES
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Nº 71693

Versión: 4
 Fecha: 03-14
 Página: 1 de 1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombres: <u>Alexander</u>		Fecha visita: <u>26</u> / <u>02</u> / <u>2016</u>	
Apellidos: <u>Maldonado</u>		Corregimiento: <u>Cerritos</u>	
Cédula: <u>92125137</u> Edad: <u>38</u>		Vereda: <u>Cerritos</u>	
Tel. fijo: <u>3102302</u> Celular: <u>3006603412</u>		Nombre de finca: <u>Institucion Educativa Comunitaria</u>	
ULTIMO GRADO APROBADO		Fecha Catastral:	
Primaria <input type="checkbox"/>	Secundaria <input type="checkbox"/>	Cod. SISA	
Técnica <input type="checkbox"/>	Universitaria <input checked="" type="checkbox"/>	N	
Ninguno <input type="checkbox"/>	No informa <input type="checkbox"/>	W	
GRUPO POBLACIONAL		Cod SICA	
Deso <input type="checkbox"/>	MCH <input type="checkbox"/>	N	
Indig <input type="checkbox"/>	Migr <input type="checkbox"/>	W	
Afrod <input type="checkbox"/>	VicViv <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>	

IMPLEMENTACIÓN PARA EL PLAN DE PRODUCCIÓN CON BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS		APOYO Y ASesorÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL	
Asesoría <input type="checkbox"/>	Planificación <input type="checkbox"/>	Diagnóstico <input type="checkbox"/>	Reforestación <input type="checkbox"/>
Comercialización <input type="checkbox"/>	Sostenimiento <input type="checkbox"/>	Manejo de residuos sólidos <input type="checkbox"/>	Revisión <input type="checkbox"/>
Cosecha <input type="checkbox"/>	Establecimiento <input type="checkbox"/>	Manejo de suelos <input type="checkbox"/>	Saneamiento básico <input checked="" type="checkbox"/>
	Costos de producción <input type="checkbox"/>	Montenimiento <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>
	Sistematización <input type="checkbox"/>		Verificación <input type="checkbox"/>
	Otras ¿Cuáles? <input type="checkbox"/>		Manejo de aguas <input type="checkbox"/>
			Otras ¿Cuáles? <input type="checkbox"/>

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA					ACTIVIDAD PECUARIA				
	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4		PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
Número de cultivos					Nombre de pecuario				
Varietal					Área (m ²)				
Área (has)					# Animales				
# Plantas					Alimentación				
Producción ale anterior (kg/ha)					Bienestar Animal				
Rendimiento (ton/ha)					Bioseguridad				
Instalación cultivo					Ingl. de Buenas Prácticas				
A Manejo fitosanitario					Manejo				
I R Manejo nutricional					Medio Ambiente				
S I Manejo cultural					Pastos y forrajes				
O C Manejo cosecha y postcosecha					Plan de vacunación				
R D Manejo de arvenses					Plan sanitario				
S L Manejo de arbores					Reproducción				
S A Labores de seguimiento					Asesoría técnica				
S S Otros labores ¿Cuáles?					Otros labores ¿Cuáles?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realizó visita a la institución educativa comunitaria cerrito, con el fin de conocer problemáticas generadas en la institución por causa del saneamiento que posee dicha institución, se encontró que no posee sistema séptico para el tratamiento de las aguas, se identificó que poseen un tanque en concreto de 3mts de ancho x 3mts de largo con profundidad aproximada de 1,80mts, con un solo componente, donde son vertidas todas las aguas de la institución, como baño, cocina, aguas lluvias sin ningún tipo de tratamiento previo, de igual forma, se constató que dicho tanque posee una tubería que sirve al descole de las aguas sin ningún tratamiento o por parte posterior de la institución, dicho tanque se encuentra ubicado, al frente de la cafetería del colegio, presentando en ocasiones problemas de olor y colapso del tanque vertiendo aguas por la tapa del tanque (aguas sin tratamiento a guo negro) que pueden generar contaminación o algún tipo de enfermedad a los estudiantes al momento de la puja, se constató que ya habían realizado un mantenimiento del tanque retirando el material sólido allí depositado, y mantenimiento a tubería de descole.

Recomendaciones

- Realizar mantenimientos constantes de tubería de descole para evitar obstrucción de la misma
- evitar arrojar BAO vegetal sólido, hacia el tanque para evitar taponamiento del tanque
- Se hace necesario continuar la construcción del sistema séptico de la institución educativa teniendo en cuenta la capacidad de estudiantes que allí se manejan

PRÓXIMA VISITA: DÍA MES AÑO

Desp=Desplazado Ind=Indígena Afrod=Afrodéscentado Migr=Migrante
 MCH=Mujer cabeza de hogar VicViv=Victima violencia Discap=Discapacitado

[Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

Josanny Sanchez C
 NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO
 310393 6747



ALCALDÍA DE PEREIRA

REGISTRO DE VISITA Y EVALUACIÓN DE CAMPO

Versión: 1

Fecha: 11-08

Página: 2 de 1

ESQUEMA Y/O LEVANTAMIENTO

Colegio COMUNITARIO CERRITOS

- 1) solución del salon de matemáticas - Importar habilitar muro grueso para la unidad sanitaria del salon y Aplicar pintura Antibacterios
- 2) solución del salon de Esportos - en la parte posterior del muro que tiene ventilación de muro en celos tapar con ladrillo para evitar el problema. Ambientar de aguas evaporadas que son Residuales con materia orgánica fecal y orina y combustible como el vapor de la gasolina se sugiere en este salon colocar ventiladores
- 3) en este salon que es el siguiente se sugiere se le de la misma solución que al de esportos con las mismas sugerencias debido que el problema ES la misma.
- 4) la solución es construir un nuevo pozo septico con todas las normas técnicas y la capacidad de almacenamiento y evacuación de las aguas Residuales



**DIARIO DE LABORES
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**

Nº 85971

Versión: 4
Fecha: 03-14
Página: 1 de 1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombre: <u>Sebastián</u>	Fecha visita: <u>12</u> / <u>08</u> / <u>2016</u>	Apellido: <u>Botero Ortiz</u>	Corregimiento: <u>Cerritos</u>
Cédula: <u>1010013719</u>	Edad: _____	Tel. fijo: _____	Vereda: <u>Cerritos</u>
Celular: <u>3146317797</u>	Nombre de finca: <u>Ins. Edu Comuna Cerritos</u>	Ficha Catastral: _____	Cod. SISAA: _____
ULTIMO GRADO APROBADO	GRUPO POBLACIONAL		Cod. SICA
Primaria <input type="checkbox"/> Secundaria <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Universitario <input type="checkbox"/> Ninguno <input type="checkbox"/> No informa <input type="checkbox"/>	Desp <input type="checkbox"/> Indig <input type="checkbox"/> Afrodis <input type="checkbox"/>	MCH <input type="checkbox"/> Migr <input type="checkbox"/> VictVivo <input type="checkbox"/>	N <u>4</u> / <u>75</u> W <u>4</u> / <u>14</u> <u>11.5</u> / <u>38.5</u>

IMPLEMENTACIÓN PARA EL PLAN DE PRODUCCIÓN CON BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS	APOYO Y ASesoría EN GESTIÓN AMBIENTAL
Asesoría <input type="checkbox"/> Comercialización <input type="checkbox"/> cosecha <input type="checkbox"/> Planificación <input type="checkbox"/> Sostenerimiento <input type="checkbox"/> Establecimiento <input type="checkbox"/> Costos de producción <input type="checkbox"/> Sistematización <input type="checkbox"/> Otras ¿Cuáles? <input type="checkbox"/>	Diseño <input type="checkbox"/> Manejo de residuos sólidos <input type="checkbox"/> Manejo de suelos <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Reforestación <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Saneamiento básico <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Verificación <input type="checkbox"/> Manejo de aguas <input type="checkbox"/> Otras ¿Cuáles? <input type="checkbox"/>

	ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA					ACTIVIDAD PECUARIA				
	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVOS	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4	
Nombre de cultivo						Nombre de pecuario				
Variedad						Área (m ²)				
Área (has)						# Animales				
# Plantas						Alimentación				
Producción año anterior (kg/ha)						Bienestar Animal				
Rendimiento (ton/ha)						Bioseguridad				
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX IY IZ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NN NO NP NQ NR NS NT NU NV NW NX NY NZ OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TU TV TW TX TY TZ UA UB UC UD UE UF UG UH UI UJ UK UL UM UN UO UP UQ UR US UT UY UZ VA VB VC VD VE VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YZ ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ	Manejo	Medio Ambiente	Pastos y forrajes	Plan de vacunación	Plan sanitario	Reproducción	Asesoría técnica	Otras labores ¿Cuáles?		

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realizó visita de acompañamiento a los funcionarios de educación y de infraestructura para evaluar el estado actual a saneamiento básico, a fin de resolver la petición de los alumnos de la institución y su vector.

En la visita se explicó a los funcionarios el mal estado del tanque y de manifiesto, desde la parte de la necesidad de aclarar la responsabilidad de la secretaría de educación respecto al mantenimiento y al mejoramiento de los ambientes escolares por medio del Saneamiento Básico, se pactó con la arquitecta Angela confirmar reunión con el secretario de Educación el día martes 16 de agosto /2016.

PRÓXIMA VISITA: DÍA MES AÑO

Sebastián Botero Ortiz
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Sebastián B. Botero Ortiz
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



ALCALDIA DE PEREIRA

REGISTRO DE VISITA Y EVALUACIÓN DE CAMPO

Versión: 1
 Fecha: 11-08
 Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL	FECHA Y HORA:	16-08-2016 8:30 AM.	OFICIO No:	36192
	BARRIO:	colegio comunitario CERTITOS	COMUNA:	corregimiento CERTITOS
	FICHA CASTRAL:		MATRICULA INMOBILIARIA:	

DATOS DE LAS PERSONAS VISITADAS Y/O REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD

NOMBRE: FIDEL CASTAÑO CORREA
 DIRECCIÓN: I.E. COMUNITARIO CERTITOS TELEFONO: 3132302

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA VISITA

1) Salon de Matematicas tiene problemas de fétidez de aguas Residuales por Humedad en el olor o que separa la UNIDAD SANITARIA del Salon

2) Salon de Español - tiene problemas Ambientales de malos olores con fétidez de aguas Residuales

3) Salon de Sociales - tiene problemas Ambientales de malos olores con fétidez de aguas Residuales

4) el pronostico del tanque de aguas Residuales Es el siguiente no es un pozo septico sino un tanque que recibe todas las aguas Residuales del colegio No tiene infraestructura de un pozo septico su capacidad de almacenamiento de aguas Residuales es insuficiente para la capacidad que debe tener para un numero de estudiante de 4000 estudiantes activos las medidas del tanque septico son de $290 \times 180 \times 140 = 7.300$ - cubicos

CONTINUA AL REVERSO (ESQUEMA)

PERSONA QUE REALIZA LA VISITA: Nestor Flores - Fernando Sitaldo
 FIRMA PERSONAS VISITADAS: [Signature]



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	22 de agosto de 2016	Número de radicado:	39035
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	CARLOS ARTURO LOPEZ BETANCURT.		
Descripción o asunto:	INFORME DE INSTITUCION EDUCATIVA	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	3
Anexos digitales:			
Destino:	OPERADOR SAC - Auxiliar Administrativo	Copia a:	-

