



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



34.

D:51
Pereira, 01 de agosto de 2016

No de Oficio 10233

CALDIA DE PEREIRA

Radicación No: 35985-2016

Fecha: 03/08/2016-11:12:51

Recibido por: MARIA LAURA SANCHEZ GARCIA

Destino: Dirección Operativa de Prevención y Atención de Desastres

Doctor
ALEXANDER GALINDO LOPEZ
Director Operativo de Prevención y Atención de Desastres- DOPAD
Alcaldía de Pereira
Carrera 7 No.18-55 Piso 4
Teléfono: 3248068-3128035361
Pereira, Risaralda

Asunto: SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA . Radicado No.6531

Cordial saludo.

En respuesta a oficio radicado CARDER No. 6531 en el cual solicita visita de valoración de riesgo a Vivienda del sector La Vaga- Combia Vereda San Marino municipio de Pereira le informo se realizó comisión de evaluación por parte del Ingeniero Civil Jorge Enrique Mosquera Gutiérrez, Profesional de Apoyo de la subdirección de Gestión Ambiental Territorial de CARDER.

Se anexa Concepto Técnico No. 0001776 de julio 29 de 2016 resultante de dicha comisión ; donde encontrará el diagnóstico y las recomendaciones sobre la situación manifiesta en el sector para su valoración y gestión de acciones pertinentes.

Atentamente,

JULIO CESAR ISAZA RODRIGUEZ
Subdirector de Gestión Ambiental Territorial

Con Copia: - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE PEREIRA Alcaldía de Pereira , carrera 7 No. 18-55, Pereira

Proyectó: ANA MARIA GUAPACHA - SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	03 de agosto de 2016	Número de radicado:	35985
Tipo de documento:	CONSULTA DE DOCUMENTOS	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	JULIO CESAR ISAZA RODRIGUEZ		
Descripción o asunto:	SOLICITUD VISITA TECNICA	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	3
Anexos digitales:			
Destino:	ALEXANDER GALINDO LOPEZ - Director Operativo De Prevencion Y Atencion De Desastres	Copia a:	-

