



ALCALDÍA DE PEREIRA

RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE SERVICIO

Versión: 3

Fecha: 10-09

Página 1 de 1

SOLICITUD	<input checked="" type="checkbox"/>	VERBAL	<input type="checkbox"/>	TELEFÓNICA	<input type="checkbox"/>	e-mail	<input type="checkbox"/>	FECHA:	
								HORA:	

NOMBRES Y APELLIDOS	Elizabeth Castro Carmona
---------------------	--------------------------

TELÉFONO:	3137790339	DIRECCIÓN:	Vda El porvenir vía leftonda
-----------	------------	------------	------------------------------

TEMA	Solicitud visita
------	------------------

ASUNTO	La quebrada la bella, en la vereda al porvenir via la planda esta presentand crecientes muy fuertes y esto debilitando el talud por un muro que no esta terminado.

OBSERVACIONES	Solicito a uds la visita al sitio, para verificar la necesidad de continuar el muro y evitar que esta quebrada siga sacavandol y el riesgo sea mas grave.
	Anexo oficio emitido por la Diger.

MEDIO DE VERIFICACIÓN	
-----------------------	--

FUNCIONARIO ASIGNADO PARA ATENDER EL SERVICIO	
-----------------------------------------------	--

RESUMEN ATENCIÓN DADA	
-----------------------	--



ALCALDÍA DE  
PEREIRA

Pereira, 28 de diciembre de 2017



0120 Dirección de Gestión del  
Riesgo -34-

**ELIZABETH CASTRO**  
VEREDA EL PORVENIR-VIA LA FLORIDA  
3006662020-3137790339-3245915  
Pereira, Risaralda.

No. 55729



Asunto: Respondiendo a: PERSONA NATURAL/JURIDICA: ELIZABETH CASTRO DESCRIPCION O  
ASUNTO: DERECHO DE PETICION. Radicado No.56468

Cordial saludo,

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Se realizó visita técnica el día 14 de Diciembre de 2017, por parte de los contratistas de la Dirección Operativa del Gestión del Riesgo (DIGER), Ingeniero Civil- VICENTE SUAREZ, y la tecnóloga ambiental ALBA LUCIA BEDOYA RÍOS, con el objetivo de inspeccionar la problemática que se presenta en la Cra. 12 No. 42E-122 (vereda El Porvenir), al igual que levantar el registro fotográfico correspondiente.

COMUNA / CORREGIMIENTO	BARRIO	DIRECCIÓN
LA FLORIDA	Vereda El Porvenir	Cra. 12 No. 42E-122

Con coordenadas, geográficas 4,784749 -75,647635

### 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general de la vivienda



Vista del talud cerca de la vivienda

### 3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN Y DEL EVENTO

Cerca al puente que sirve de entrada a la vereda El Porvenir, se observa desestabilización del talud que bordea la quebrada La Bella, por la creciente de la misma. Cerca a este punto, se encuentra una vivienda de 1 piso, propiedad de la señora Elizabeth Castro, que según información suministrada por los habitantes de la misma, viven allí hace 68 años y es habitada por 7 adultos y 3 menores; según lo manifestado por ellos mismos, hace 3 semanas, y a raíz de las fuertes lluvias, esta socavación se ha acentuado mucho más.



ALCALDÍA DE  
PEREIRA

## 5. DESCRIPCIÓN DE LA VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad física de la vía es baja, por el estado en que se encuentra y la rasante de la misma.

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar visita por parte de la Secretaría de Infraestructura y de la Carder, para realizar las gestiones a que haya lugar en virtud de su competencia, para realizar obras que permitan estabilizar dicho talud y seguir evitando la socavación del sector que bordea la quebrada.

### Notas

1. El presente informe, sus recomendaciones, están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la visita técnica, por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.
2. Este concepto expedido a solicitud del (de la) peticionario (a), no certifica el carácter de legalidad y/o tenencia de la propiedad, ni dirime problemáticas de tenencia del predio.

Atentamente,

VICENTE SUAREZ ORTIZ

Contratista

Revisó : MARCELA PEREZ MARIN-Contratista ✓

ALEXANDER GALINDO LOPEZ

Director Operativo de Gestión de Riesgo

Proyectó y Elaboró: Vicente Suarez Ortiz



**SOLICITUD DE VISITA Y/O  
CONCEPTO TECNICO**

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Junio 8 de 2017

Señores

ALCALDIA DE PEREIRA

Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER)

Radicación No: 56468-2017

Fecha: 04/12/2017-15:31:35

Requiere por JOSE OVID BUSTRAGO

Destino: 0120 Dirección de Gestión del Riesgo

Ciudad

ANEXOS:

ASUNTO: Solicitud de Visita y/o Concepto Técnico

De la manera más atenta me permito solicitar una Visita y/o Concepto Técnico que describo a continuación:

**DATOS SOLICITANTE:**

Fecha: 4-12-2017 dd/mm/aa

Nombre: Elizabeth Castro Carmona

Cedula: 42065433

Dirección: Vereda El porvenir Barrio: \_\_\_\_\_  
Via La Florida.

Teléfono: 3137790339-3245915

Predio en zona: Rural:  Urbano: \_\_\_\_\_

**DATOS GENERALES:**

Dirección envío de Correspondencia Vereda El porvenir via la Florida  
Familia Castro.

Nro. De familias que ocupan el predio? 3

Nro. Menores 3 Nro. Adultos 8 Total personas 11

Tenencia de la Vivienda: Propia  Alquilada \_\_\_\_\_ Invasión \_\_\_\_\_

Tipo de Predio: Casa  Finca \_\_\_\_\_ Edificio \_\_\_\_\_ Lote  Local \_\_\_\_\_ Otro \_\_\_\_\_

No Ficha catastral del predio \_\_\_\_\_

Situación Reportada: Amenaza de Talud \_\_\_\_\_ Amenaza de Inundación \_\_\_\_\_ Amenaza estructural \_\_\_\_\_ Instalación de Gas \_\_\_\_\_ subsidio de Vivienda \_\_\_\_\_ Otro \_\_\_\_\_

**DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:**

se solicita visita tecnica para verificar la  
socubacion del talud asociado a la quebrada  
La bella.  
Para dar continuidad al muro de contención que tiene incompleto

Requiere Visita Psicosocial? SI \_\_\_\_\_ NO

Firma del solicitante Elizabeth C Firma Técnico asignado \_\_\_\_\_





<b>Clasificación</b>	Petición ó Tutela		
<b>Fecha de radicación:</b>	15 de enero de 2018	<b>Número de radicado:</b>	1392
<b>Tipo de documento:</b>	DERECHOS DE PETICION	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	ELIZABETH CASTRO CARMONA		
<b>Descripción o asunto:</b>	DERECHO DE PETICION	<b>Tiempo de respuesta (dias):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	3
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	HAROL ALEJANDRO CALDERON HOYOS - Secretario (a) De Infraestructura	<b>Copia a:</b>	-

